


DIE SCHULBEHÖRDE INFORMIERT

### Baubericht Erweiterungsbau Schulanlage und Neubau Kindergarten


Noch vor zwei Monaten wurde an der Decke der Schutzräume gearbeitet und jetzt ist das erste Obergeschoss im Rohbau schon fast fertiggestellt. Die Sichtbetonwände und Mauern lassen die Dimensionen des Baus erahnen und die Vorfreude auf die neuen Räume aufkommen. Wenn das Wetter mitspielt, dann wird das Gebäude in einigen Wochen ganz oben und geschlossen sein.




Ansicht von Westen mit den charakteristischen Rundfenstern im Korridor



Die Betonwände wurden ausgeschalt. Das Material kann nun gleich ein Stockwerk höher erneut eingesetzt werden.



Auch die Sichtbetontreppe im EG und UG wurde bereits montiert und mit Filzbahnen geschützt.



Beim Kindergarten werden zurzeit die Aussenflächen betoniert.



Übersicht Kindergartenfläche vom Gerüst her.



Wir staunen, wie die Übersicht über all die Leitungen, Armierungen, Sichtbetonarbeiten, usw. auf der Baustelle behalten werden kann. Die Architekten und Fachplaner liefern immer rechtzeitig alle Pläne für die Handwerker und der Bauleiter führt das Ganze zusammen. Ebenfalls im Hintergrund behält das Baumanagement die Kontrolle über die Finanzen und Werkverträge, damit alle Vorschriften eingehalten werden. Wir haben sehr grossen Respekt, was hier geleistet wird und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen am Bau beteiligten Personen.